

Kontrolrapport



Lovpligtige eftersyn

JC Pengeskabe A/S

Gunnar Clausens Vej 62
8260 Viby J

CVR: 12233000
Kunde nr.: 86294099

BUKKEVÆRKSTED

LINK
3.000
51M
Serie nr.: BPEGPH
År: 2004-04
Kontrol interval: 12 måneder

C1000173

Rekvision:
Reference:
Udført: 08-07-2024
Udført af: KAATECH (SUC)

INFO

1	Reduktion i nominel stigebelastning	1 fag = -15%,
2	Reoldybde	1.000 mm,

Alt regnes fra venstre (når man ser ind på reolen). SB = Stigebe - BSB = Bagerste stigebe - B = Bjælke - H = Horisontal - D = Diagonal - SS = Sikkerhedssplit

OBLIGATORISKE FELTER


3	Gulvets beskaffenhed	Ingen anmærkninger,
4	Forankring i gulv	Udført forsvarligt,
5	Stigebe	Ingen anmærkninger,
6	Traverser - Horisontal og Diagonal	Ingen anmærkninger,
7	Bærebjælker / Bæreskinner	Ingen anmærkninger,
8	Sikkerhedssplitter	Ingen anmærkninger,
9	Godsets placering og lysningsmål	Ingen anmærkninger,
10	Tæring	Ingen anmærkninger,
11	Belastningsskema	Mangler, KAATECH har skiltet og kan om ønsket sende det i *.pdf format til udprintning og laminering.

HVIS DET KRÆVES

12	Truckværn	Ikke relevant
13	Palleudtræk	Ikke relevant
14	Pallestop	Ikke relevant
15	Rygnet	Ikke relevant
16	Nedfaldssikring	Der foretages tilsyneladende ikke pluk i reolen
17	Reol i dobbeltopstilling	Ikke relevant

RÅD OG VEJLEDNING

18	Hvad har vi af forslag	Se bemærkninger
----	------------------------	-----------------



Status

X Godkendt uden alvorlige
anmærkninger

Reolen har fejl der skal
udbedres

Reolen skal aflastes og
tages ud af drift til reparation
har fundet sted

Bemærkning

Gods der er placeret højt på reolen,
bør være spændt fast.

Underskrift

08-07-2024 (SUC)